

RALMO – Holzbau

RALMO-Holzbau

Holzbauteile im Sockelbereich bei Holzhäusern unterliegen meist sehr hoher Feuchteinwirkungen durch Spritzwasser und Oberflächenfeuchte.

Wir empfehlen, unabhängig von der Einstufung der Schwellen in die Gefährdungsklasse, besondere Maßnahmen für einen sicheren Feuchteschutz vorzunehmen.

Planungs- und Ausführungsmängel sowie die Unkenntnis wesentlicher baukonstruktiver Zusammenhänge führen in diesen sensiblen Bereichen immer wieder zu Problemen.

